FLENDER COUPLINGS ELPEX-S Betriebsanleitung 3302 de Ausgabe 01/2019 ESD, ESDR, ESNR, ESNR, ESNW, ESDW, EST







1 **Technische Daten** 2 Hinweise **FLENDER COUPLINGS** 3 Montage Inbetriebnahme und Betrieb **ELPEX-S** 3302 de Störungen, Ursachen und Beseitigung Wartung und 6 Instandhaltung **Betriebsanleitung** Originale Betriebsanleitung 7 Ersatzteilhaltung 8 Erklärungen ESD, ESDR, ESN, ESNR, ESNW, ESDW, EST

Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck oder ein "Ex"-Zeichen (bei Anwendung der Richtlinie 2014/34/EU) hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden durch ein "STOP"-Zeichen.



WARNUNG vor drohender Explosion!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise sind zur Vermeidung von **Explosionsschäden** unbedingt zu beachten.

Bei Nichtbeachtung können Tod oder schwere Körperverletzung die Folge sein.



WARNUNG vor drohendem Personenschaden!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise sind zur Vermeidung von **Personenschäden** unbedingt zu beachten.

Bei Nichtbeachtung können Tod oder schwere Körperverletzung die Folge sein.



WARNUNG vor drohendem Produktschaden!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise sind zur Vermeidung von **Produktschäden** unbedingt zu beachten.

Bei Nichtbeachtung können Sachschäden die Folge sein.



HINWEIS!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise sind als allgemeine **Bedienungshinweise** zu beachten. Bei Nichtbeachtung können unerwünschte Ergebnisse oder Zustände die Folge sein.



WARNUNG vor heißen Oberflächen!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise sind zur Vermeidung von **Verbrennungsgefahr bei heißen Oberflächen** unbedingt zu beachten.

Bei Nichtbeachtung können leichte oder schwere Körperverletzung die Folge sein.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Gefährdung verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Flender-Produkten

Beachten Sie Folgendes:



Flender-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Flender empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Flender GmbH. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Erläuterung zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die hier beschriebenen Kupplungen sind Komponenten im Sinne der Maschinenrichtlinie und erhalten keine Einbauerklärung.

Inhaltsverzeichnis

| 1. | l echnische Daten | |
|------------------|--|--------|
| 1.1 | Gummischeibenelemente | |
| 1.2 | Geometriedaten der Bauart ESD | |
| 1.3 | Geometriedaten der Bauart ESDR | |
| 1.4 | Geometriedaten der Bauart ESN | 1 |
| 1.5 | Geometriedaten der Bauart ESNR | 1 |
| 1.6 | Geometriedaten der Bauarten ESNW und ESDW | 1 |
| 1.7 | Geometriedaten der Bauart EST | 1 |
| 2. | Hinweise | 1 |
| 2.1 | Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise | 1 |
| 2.2 | Kennzeichnung der Kupplungsteile zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen | 1 |
| 2.3 | Einsatzbedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen | 1 |
| 3. | Montage | 1 |
| 3. 3.1 | Einbringen der Fertigbohrung | 1 1 |
| 3.1 3.2 | Einbringen der Perligboritung | 1 |
| 3.2 3.3 | Axiale Sicherung | 1 |
| 3.4 | Auswuchtung nach Einbringen der Fertigbohrung | 1 |
| 3.4 3.5 | Aufsetzen der Kupplungsteile 1 und 2 | 1 |
| ა.5 3.6 | Aufsetzen der Kupplungsteile 1 und 2 | 1 |
| 3.6 3.7 | ,, , | 2 |
| 3.7 3.8 | Montage der Kupplung | 2 |
| ა.ი 3.8.1 | Axialversatz | 2 |
| 3.8.2 | Winkelversatz | 2 |
| 3.8.3 | Radialversatz | 2 |
| 3.6.3 3.9 | Ausrichten | 2 |
| ა.ყ 3.10 | Wellenversatzwerte im Betrieb | 2 |
| 3.10 | Schraubenanziehdrehmomente | 2 |
| 3.11.1 | Schraubenanziehdrehmomente für die Verschraubung des Außenflansches (3) | |
| 5.11.1 | mit dem Motorschwungrad | 2 |
| 3.11.2 | Schraubenanziehdrehmomente für die Verschraubung des Außenflansches (3) | |
| | mit dem Flanschring (101) der Bauarten ESNW, ESDW | 2 |
| 3.11.3 | | , |
| 0 1 1 1 | Gummischeibenelement (5; 6) und der Nabe (1) mit dem Flanschring (101) | 2 |
| 3.11.4 | TAPER-Spannbuchsen | 2 |
| 4. | Inbetriebnahme und Betrieb | 2 |
| 5. | Störungen, Ursachen und Beseitigung | 2 |
| 5.1 | Mögliche Störungsursache | 2 |
| 5.2 | Sachwidrige Verwendung | 2 |
| 5.2.1 | Häufige Fehler bei der Auswahl der Kupplung und/oder der Kupplungsgröße | 2 |
| 5.2.2 | Häufige Fehler bei der Montage der Kupplung | 2 |
| 5.2.3 | Häufige Fehler bei der Wartung | 2 |
| | | |

| 6. | Wartung und Instandhaltung | 26 |
|------------|---|----|
| 6.1 | Allgemeines | 26 |
| 6.2 | Austausch von Verschleißteilen | 26 |
| 6.3 | Demontage der Kupplungsteile 1 und 2 bei Welle-Nabe-Verbindung mit Paßfeder | 26 |
| 6.4 | Demontage der Kupplungsteile 5 mit TAPER-Spannbuchse bei der Bauart EST | 27 |
| 7 . | Ersatzteilhaltung | 27 |
| 7.1 | Ersatzteile | |
| 8. | Erklärungen | 29 |
| 8.1 | EU-Konformitätserklärung | 29 |

1. Technische Daten

Die Anleitung beschreibt die Kupplung in Horizontalanordnung mit Welle-Nabe-Verbindung durch zylindrische oder kegelige Bohrung mit Passfeder oder mit TAPER-Spannbuchse und/oder einem verschraubtem Flansch. Falls andere Welle-Nabe-Verbindungen (z. B. Schrumpfsitz oder Kurzverzahnung nach der Norm "DIN 5480") verwendet werden sollen oder die Kupplung in Vertikalanordnung oder geneigter Anordnung eingesetzt wird, ist mit Flender Rücksprache zu halten.

Die hier beschriebenen Kupplungen der Bauarten ESD, ESDR, ESNR, ESNW und ESDW können auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Diese Kupplungen müssen eine CE-Kennzeichnung haben (Kennzeichnung siehe Punkt 2.2).



Kupplungsteile ohne CE-Kennzeichnung dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Die Kupplung der Bauart EST ist nicht zugelassen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

Wurde für die Kupplung eine Maßzeichnung erstellt, so sind die darin enthaltenen Eintragungen vorrangig zu beachten. Dem Betreiber der Anlage ist die Maßzeichnung einschließlich sonstiger Dokumentationsunterlagen zur Verfügung zu stellen.

Teilenummern und Teilebezeichnungen der Ersatzteilzeichnung und Ersatzteilliste sind in Kapitel 7. "Ersatzteilhaltung" oder der Maßzeichnung zu entnehmen.

1.1 Gummischeibenelemente

- Gummischeibenelemente dürfen bis zu 5 Jahre gelagert werden.
- Gummischeibenelemente müssen vor direkter Sonneneinstrahlung, künstlichem Licht mit UV-Anteil und extremen Temperaturen geschützt werden.
- Gummischeibenelemente dürfen nicht mit aggressiven Mitteln in Kontakt kommen.
- Gummischeibenelemente dürfen bei der Montage nicht unzulässig erwärmt werden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: ELPEX-S Gummischeibenelemente

| Material | Härtegrad | Kennzeichnung | Temperaturbereich |
|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Natur-Synthesekautschukmischung | 50 ° 55 ° Shore A | WN | - 40 °C bis + 80 °C |
| Natur-Synthesekautschukmischung | 60 ° 65 ° Shore A | NN | - 40 °C bis + 80 °C |
| Natur-Synthesekautschukmischung | 70 ° 75 ° Shore A | SN | - 40 °C bis + 80 °C |
| Silikonkautschuk | 55 ° 65 ° Shore A | NX | - 40 °C bis + 120 °C |



Gummischeibenelemente aus Silikonkautschuk (Gummiausführung NX) sind nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.



Zuordnung Temperaturklassen zu den Umgebungstemperaturen nach Tabelle 8 oder für Stäube Tabelle 9 beachten.

1.2 Geometriedaten der Bauart ESD




Bild 1: Bauart ESD

Tabelle 2: Geometriedaten und Gewichte der Bauart ESD

| Größe | Flansch- ausführung | D2 1) mm | DA mm | ND2 | NL2 | S 2) mm | LG 2) mm | Größe | Flanscha DFA g7 mm | anschluss DFK mm | SAE J FB mm | 620d ZF mm | DFB | Gewicht |
|-------|------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|------------|
| | | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 111111 | 1111111 | | 111111 | 111111 | 111111 | 111111 | 1111111 | kg |
| 520 | 1 | 165 | 525 | 250 | 174 | 81 | 255 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 25 18 | 12 12 | 17 17 | 85 90 |
| 560 | 1 | 170 | 560 | 316 | 210 | 60 | 270 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 35 35 | 12 12 | 17 17 | 140 150 |
| 580 | 1 | 200 | 585 | 310 | 250 | 100 | 350 | 21 24 | 673.1 733.4 | 641.4 692.2 | 26 26 | 12 12 | 17 21 | 170 175 |
| 680 | 2 3 | 220 | 682 | 380 | 250 | 17 | 267 | 21 24 | 673.1 733.4 | 641.4 692.2 | 85 20 | 12 12 | 17 21 | 265 275 |

¹⁾ Maximale Bohrung bei Nut nach der Norm "DIN 6885/1".

²⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

³⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

1.3 Geometriedaten der Bauart ESDR




Bild 2: Bauart ESDR

Tabelle 3: Geometriedaten und Gewichte der Bauart ESDR

| | | | | | | | | | | | Flanscha | nschluss | SAEJ | l620d | | Ge- |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|----------|------|-------|-----|-------|
| Größe | Flansch- | D2 | DA | ND2 | NL2 | Р | Q | S | LG | Größe | DFA | DFK | FB | ZF | DFB | wicht |
| Grobe | aus- führung | 1) | | | | | | 2) | 2) | | g7 | | | | | 3) |
| | | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 520 | 1 | 150 | 525 | 227 | 226 | 10 | 498 | 83 | 309 | 18 | 571.5 | 542.9 | 25 | 12 | 17 | 105 |
| | - | | | | | | | | | 21 | 673.1 | 641.4 | 18 | 12 | 17 | 110 |
| 560 | 1 | 160 | 560 | 248 | 240 | 10 | 498 | 100 | 340 | 18 | 571.5 | 542.9 | 35 | 12 | 17 | 135 |
| | | 100 | 000 | | | . 0 | | 100 | 0.0 | 21 | 673.1 | 641.4 | 35 | 12 | 17 | 140 |
| 580 | 1 | 160 | 585 | 240 | 250 | 10 | 560 | 100 | 350 | 21 | 673.1 | 641.4 | 26 | 12 | 17 | 145 |
| 300 | į | 100 | 303 | 240 | 230 | 10 | 5 | 10 | 000 | 24 | 733.4 | 692.2 | 26 | 12 | 21 | 150 |
| 680 | 2 | 200 | 682 | 300 | 250 | 10 | 584 | 102 | 352 | 21 | 673.1 | 641.4 | 85 | 12 | 17 | 260 |
| 000 | 3 | 200 | 002 | 300 | 250 | 10 | 364 | 102 | 332 | 24 | 733.4 | 692.2 | 20 | 12 | 21 | 270 |
| | | | | | | | | | | - | 860.0 | 820.0 | 19 | 32 | 21 | 540 |
| 770 | 3 | 260 | 780 | 390 | 300 | 10 | 750 | 200 | 500 | - | 920.0 | 880.0 | 27 | 32 | 21 | 555 |
| | | | | | | | | | | - | 995.0 | 950.0 | 27 | 32 | 21 | 600 |

¹⁾ Maximale Bohrung bei Nut nach der Norm "DIN 6885/1".

²⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

²⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

1.4 Geometriedaten der Bauart ESN




Bild 3: Bauart ESN

1) Langbauende Ausführung

2) Kurzbauende Ausführung

Tabelle 4: Geometriedaten und Gewichte der Bauart ESN

| | | | | | | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | F | lanscha | nschlus | s SAE | J620 | d | Ge- |
|-------|------------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|----------|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------|------------|
| Größe | Flansch- aus- | D2 | DA | ND2 | NL2 | Α | S | LG | Α | LG | Größe | DFA | DFK | FB | ZF | DFB | wicht |
| Grobe | führung | 1) | | | | lan | gbaue | nd | kurzba | auend | | g7 | | | | | 3) |
| | .aag | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| | 1 | | 222 | | | | 49 | 103 | | | 6.5 | 215.9 | 200.0 | 8 | 6 | 8.5 | 5.8 |
| 220 | 2 3 | 60 | 237 | 98 | 54 | 0 | 40 | 94 | _ | _ | 7.5 | 241.3 | 222.3 | 33 | 8 | 8.5 | 6.1 |
| | 3 | | 222 222 | | | - | 40 40 | 94 94 | | | 8 10 | 263.5 314.3 | 244.5 295.3 | 8 8 | 6 8 | 10.5 10.5 | 6.4 6.9 |
| | | | | | | | 10 | 0. | | | 8 | 263.5 | 244.5 | 38 | 6 | 10.5 | 6.6 |
| 265 | 2 3 3 | 65 | 263 | 118 | 65 | 3 | 39 | 104 | 15 | 74 | 10 | 314.3 | 295.3 | 10 | 8 | 10.5 | 6.9 |
| | 3 | | | | | | | | | | 11.5 | 352.4 | 333.4 | 10 | 8 | 10.5 | 7.2 |
| 290 | 3 | 65 | 290 | 118 | 70 | 6 | 36 | 106 | 18 | 58 | 10 | 314.3 | 295.3 | 16 | 8 | 10.5 | 9.2 |
| | | | | | | | | | | | 11.5 | 352.4 | 333.4 | 16 | 8 | 10.5 | 10.5 |
| 320 | 3 | 80 | 318 | 140 | 87 | 8 | 65 | 152 | 20 | 91 | 11.5 14 | 352.4 466.7 | 333.4 438.2 | 16 16 | 8 | 10.5 13 | 19 20.5 |
| 360 | 2 | 90 | 358 | 160 | 105 | 13 | 56 | 161 | 29 | 92 | 11.5 | 352.4 | 333.4 | 65 | 8 | 10.5 | 24.5 |
| 300 | 3 | 30 | 000 | 100 | 100 | 10 | 30 | 101 | 20 | 52 | 14 | 466.7 | 438.2 | 15 | 8 | 13 | 27.5 |
| 420 | 3 | 100 | 420 | 185 | 102 | 10 | 72 | 174 | 26 | 92 | 14 16 | 466.7 517.5 | 438.2 489.0 | 18 18 | 8 8 | 13 13 | 36 38 |
| 420 | 3 | 100 | 420 | 165 | 102 | 10 | 12 | 174 | 20 | 92 | 18 | 571.5 | 542.9 | 18 | 6 | 17 | 40 |
| | 2 | | | | | | | | | | 14 | 466.7 | 438.2 | 85 | 8 | 13 | 56 |
| 465 | 3 | 120 | 465 | 222 | 125 | 2 | 39 | 164 | 33 | 92 | 16 | 517.5 | 489.0 | 27 | 8 | 13 | 57 |
| | 3 | | | | | | | | | | 18 | 571.5 | 542.9 | 18 | 6 | 17 | 61 |
| 520 | 3 | 165 | 514 | 250 | 142 | 0 | 83 | 225 | 16 | 159 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 18 18 | 12 12 | 17 17 | 55 60 |
| 500 | _ | 000 | FC0 | 000 | 110 | 0.5 | 00 | 000 | 00 | 100 | 18 | 571.5 | 542.9 | 35 | 12 | 17 | 69 |
| 560 | 3 | 200 | 560 | 320 | 140 | 2.5 | 83 | 223 | 30 | 130 | 21 | 673.1 | 641.4 | 35 | 12 | 17 | 78 |
| 580 | 2 3 | 200 | 580 | 316 | 200 | 0 | 100 | 300 | 23 | 215 | 18 | 571.5 | 542.9 | 104 | 12 | 17 | 100 |
| 000 | | 200 | 500 | 0.0 | 200 | | 100 | 000 | 20 | 2.10 | 21 | 673.1 | 641.4 | 26 | 12 | 17 | 105 |
| 680 | 2 | 220 | 682 | 380 | 210 | 0 | 102 | 312 | 24 | 232 | 21 24 | 673.1 733.4 | 641.4 692.2 | 85 20 | 12 12 | 17 21 | 205 215 |
| | J | | | | | | | | | | 24 | 133.4 | 032.2 | 20 | 14 | ۷1 | 210 |

¹⁾ Maximale Bohrung bei Nut nach der Norm "DIN 6885/1".

²⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

³⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

1.5 Geometriedaten der Bauart ESNR




Bild 4: Bauart ESNR

Tabelle 5: Geometriedaten und Gewichte der Bauart ESNR

| | | | | | | | | | | | F | lanscha | ınschlus | ss SAE | J620 | d | Ge- |
|-------|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|----|-----|---------|---------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Größe | Flansch- aus- führung | D2 1) | DA | ND2 | NL2 | Р | Q | A 2) | S 2) | LG 2) | Größe | DFA g7 | DFK | FB | ZF | DFB | wicht 3) |
| | lamang | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 265 | 1 2 2 | 50 | 263 | 78 | 65 | 10 | 225 | 0 | 42 | 107 | 8 10 11.5 | 263.5 314.3 352.4 | 244.5 295.3 333.4 | 38 10 10 | 6 8 8 | 10.5 10.5 10.5 | 5 5.3 5.6 |
| 290 | 2 | 50 | 290 | 78 | 65 | 15 | 276 | 2 | 59 | 124 | 10 11.5 | 314.3 352.4 | 295.3 333.4 | 16 16 | 88 | 10.5 10.5 | 8.1 8.4 |
| 320 | 2 | 65 | 318 | 98 | 87 | 20 | 310 | 4 | 69 | 156 | 11.5 14 | 352.4 466.7 | 333.4 438.2 | 16 16 | 8 8 | 10.5 13 | 13.5 16 |
| 360 | 1 2 | 85 | 358 | 123 | 88 | 28 | 314 | 9 | 77 | 165 | 11.5 14 | 352.4 466.7 | 333.4 438.2 | 65 15 | 8 8 | 10.5 13 | 20 23 |
| 420 | 2 | 100 | 420 | 155 | 85 | 28 | 409 | 6 | 93 | 178 | 14 16 18 | 466.7 517.5 571.5 | 438.2 489.0 542.9 | 18 18 18 | 8 8 6 | 13 13 17 | 31 32 35 |
| 465 | 1 2 2 | 130 | 465 | 190 | 119 | 15 | 409 | 0 | 88 | 207 | 14 16 18 | 466.7 517.5 571.5 | 438.2 489.0 542.9 | 85 27 18 | 8 8 6 | 13 13 17 | 41 42 45 |
| 520 | 2 | 150 | 514 | 227 | 162 | 10 | 498 | 0 | 85 | 247 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 18 18 | 12 12 | 17 17 | 59 64 |
| 560 | 2 | 150 | 560 | 240 | 180 | 10 | 498 | 0 | 99 | 279 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 35 35 | 12 12 | 17 17 | 75 85 |
| 580 | 1 2 | 160 | 580 | 240 | 200 | 10 | 498 | 0 | 102 | 302 | 18 21 | 571.5 673.1 | 542.9 641.4 | 104 26 | 12 12 | 17 17 | 80 84 |
| 680 | 1 2 | 200 | 682 | 300 | 210 | 10 | 584 | 0 | 102 | 312 | 21 24 | 673.1 733.4 | 641.4 692.2 | 85 20 | 12 12 | 17 21 | 155 165 |
| 770 | 2 | 260 | 780 | 390 | 255 | 10 | 750 | 0 | 134 | 389 | - - - | 860.0 920.0 995.0 | 820.0 880.0 950.0 | 26 27 27 | 32 32 32 | 21 21 21 | 330 350 375 |

¹⁾ Maximale Bohrung bei Nut nach der Norm "DIN 6885/1".

²⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

³⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

1.6 Geometriedaten der Bauarten ESNW und ESDW




Bild 5: Bauarten ESNW und ESDW

Tabelle 6: Geometriedaten und Gewichte der Bauarten ESNW und ESDW

| Bauart | Größe | D1 / D2 1) | DA | ND1 ND2 | NL1 NL2 | L3 | L4 | S 2) | LG 2) | Gewicht 3) |
|--------|----------|---------------|-----|------------|------------|-----|-----|---------|----------|------------|
| | G.: 0.30 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ESNW | 265 | 50 | 275 | 78 | 65 | 62 | 66 | 68 | 198 | 15 |
| ESNW | 290 | 50 | 325 | 78 | 65 | 62 | 68 | 89 | 219 | 22 |
| ESNW | 320 | 65 | 365 | 98 | 87 | 84 | 92 | 100 | 274 | 32 |
| ESNW | 360 | 85 | 365 | 123 | 88 | 85 | 96 | 123 | 299 | 43 |
| ESNW | 420 | 100 | 480 | 155 | 85 | 82 | 94 | 134 | 304 | 75 |
| ESNW | 465 | 130 | 480 | 190 | 119 | 116 | 119 | 125 | 363 | 89 |
| ESNW | 520 | 150 | 585 | 227 | 162 | 159 | 161 | 123 | 447 | 155 |
| ESNW | 560 | 150 | 585 | 240 | 180 | 174 | 174 | 132 | 492 | 160 |
| ESNW | 580 | 150 | 685 | 240 | 200 | 195 | 198 | 145 | 545 | 185 |
| ESNW | 680 | 200 | 685 | 300 | 210 | 205 | 201 | 150 | 570 | 315 |
| ESNW | 770 | 260 | 870 | 390 | 255 | 250 | 253 | 180 | 690 | 500 |
| | | | | | | | | | | |
| ESDW | 520 | 150 | 585 | 227 | 226 | 201 | 135 | 100 | 552 | 215 |
| ESDW | 560 | 160 | 585 | 248 | 240 | 215 | 133 | 114 | 594 | 250 |
| ESDW | 580 | 160 | 685 | 240 | 250 | 220 | 140 | 120 | 620 | 300 |
| ESDW | 680 | 200 | 685 | 300 | 250 | 218 | 134 | 125 | 625 | 440 |
| ESDW | 770 | 260 | 870 | 390 | 300 | 265 | 238 | 220 | 820 | 720 |

¹⁾ Maximale Bohrung bei Nut nach der Norm "DIN 6885/1".

²⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

³⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

1.7 Geometriedaten der Bauart EST




Bild 6: Bauart EST

Tabelle 7: Geometriedaten und Gewichte der Bauart EST

| | TADED | D |)1 | | | 1) | 1) | 2) | 2) | | Flanscl | nanschlus | s SAE . | l620d | | Gewicht |
|-------|----------------------------|------|------|-----|------------------|----|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Größe | TAPER- Spann- buchse | min. | max. | DA | NL2 | Α | LG | Т | LX | Größe | DFA g7 | DFK | FB | DFB | ZF | 3) |
| | 2401.00 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 220 | 2012 | 14 | 50 | 222 | 32 | 0 | 52 43 43 43 | - 81 73 | - 38 30 | 6.5 7.5 8 10 | 215.9 241.3 263.5 314.3 | 200 222.3 244.5 295.3 | 8 33 8 8 | 8.5 8.5 10.5 10.5 | 6 8 6 8 | 3.6 3.5 3.7 4.2 |
| 265 | 2517 | 16 | 60 | 263 | 45 | 3 | 42 | 81 73 58.6 | 41 31 16 | 8 10 11.5 | 263.5 314.3 352.4 | 244.5 295.3 333.4 | 38 10 10 | 10.5 10.5 10.5 | 6 8 8 | 5.9 6.2 6.5 |
| 290 | 2517 | 16 | 60 | 290 | ⁴⁾ 64 | 6 | 58 | 73 58.6 | 14 0 | 10 11.5 | 314.3 352.4 | 295.3 333.4 | 16 16 | 10.5 10.5 | 8 8 | 8.5 8.8 |
| 320 | 3030 | 35 | 75 | 318 | 76 | 8 | 68 | 106.6 92.4 | 39 25 | 11.5 14 | 352.4 466.7 | 333.4 438.2 | 16 16 | 10.5 13 | 8 8 | 14 17 |
| 360 | 3535 | 35 | 90 | 358 | 89 | 13 | 76 | 106.6 92.4 | 30 17 | 11.5 14 | 352.4 466.7 | 333.4 438.2 | 65 15 | 10.5 13 | 8 8 | 21 24 |
| 420 | 4040 | 40 | 100 | 420 | 102 | 10 | 92 | 92.4 82.7 82.7 | 0 0 0 | 14 16 18 | 466.7 517.5 571.5 | 438.2 489 542.9 | 18 18 18 | 13 13 17 | 8 8 6 | 37 38 41 |
| 465 | 4545 | 55 | 110 | 465 | 115 | 28 | 87 | 92.4 82.7 82.7 | 5 0 0 | 14 16 18 | 466.7 517.5 571.5 | 438.2 489 542.9 | 85 27 18 | 13 13 17 | 8 8 6 | 63 64 68 |

¹⁾ Zulässige Abweichung (siehe Punkt 3.9).

⁴⁾ Länge der TAPER-Spannbuchse TB 2517 = 45 mm

| TAPER-Spannb | uchser | n mit N | ut nach | der N | orm "D | IN 688 | 5 Blatt | 1" (Nal | pennut | breiten- | Tolera | nz JS9) |) | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| Buchsen-Nr. | | | | | | | Вс | hrunge | en D de | er Span | nbuchs | en in m | nm | | | | | | |
| 2012 2517 | 14 16 | 16 18 | 18 19 | 19 20 | 20 22 | 22 24 | 24 25 | 25 28 | 28 30 | 30 32 | 32 35 | 35 38 | 38 40 | 40 42 | 42 45 | 45 48 | 48 50 | 50 55 | 60 |
| 3030 3535 | 35 35 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 45 45 | 48 48 | 50 50 | 55 55 | 60 60 | 65 65 | 70 70 | 75 75 | 80 | 85 | 90 | | | | |
| 4040 4545 | 40 55 | · := :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

²⁾ Montagemaße bei Motoren- und Generatoren nach der Norm "DIN 6281" (siehe Punkt 3.6 und 3.9).

³⁾ Gewichte gelten für maximale Bohrungen.

2. Hinweise

2.1 Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise



Jede Person, die mit der Montage, Bedienung, Wartung und Reparatur der Kupplung befasst ist, muss die Anleitung gelesen und verstanden haben und sie beachten. Nichtbeachtung der Anleitung kann zu Produkt-, Sach- und/oder Personenschäden führen. Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung resultieren, führen zu Haftungsausschluss.

Beim Transport, der Montage und Demontage, der Bedienung sowie Wartung die einschlägigen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz beachten.



Bei der Verwendung von Hebezeugen und Lastaufnahmeeinrichtungen zum Transport müssen diese für das Gewicht der Kupplung geeignet sein.

Die Kupplung trocken lagern. Eine ausreichende Konservierung vornehmen.

Eigenmächtige Veränderungen an der Kupplung, die über die in dieser Anleitung beschriebene Bearbeitung hinausgehen, sind nicht zulässig.



Bei erkennbaren Schäden darf die Kupplung nicht montiert und nicht in Betrieb genommen werden.

Die Kupplung darf nur mit geeigneter Einhausung nach geltenden Normen betrieben werden. Dies gilt auch für Probeläufe und Drehrichtungskontrollen.

Arbeiten an der Kupplung dürfen nur im Stillstand durchgeführt werden. Das Antriebsaggregat muss gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert werden. An der Einschaltstelle ein Hinweisschild anbringen, aus dem hervorgeht, dass an der Kupplung gearbeitet wird.

Zusätzlich zur eventuell generell vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Arbeitsanzug, Helm usw.) beim Umgang mit der Kupplung **geeignete Schutzhandschuhe** und eine **geeignete Schutzbrille** tragen!

Kupplung entsprechend den geltenden nationalen Vorschriften entsorgen oder dem Recycling zuführen.

Es dürfen nur Ersatzteile des Herstellers Flender verwendet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Flender GmbH Schlavenhorst 100 46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871 / 92-0 Fax: +49 (0)2871 / 92-2596 2.2 Kennzeichnung der Kupplungsteile zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Kupplungen, die in Atex-Ausführung bestellt wurden, weisen die folgende Kennzeichnung am Außendurchmesser von Kupplungsteil 3 auf:

Flender GmbH (Ex II 2G Ex h IIC T4 ... T3 Gb X

ELPEX-S < Baujahr> $\langle \xi_X \rangle$ I M2 Ex h Mb X

Das Kupplungsteil 2 oder das Kupplungsteil 1 weist die Stempelung $\langle \xi_x \rangle$ auf.

Falls zusätzlich zur CE-Kennzeichnung der Buchstabe "**U**" zusammen mit der Flender Auftragsnummer gestempelt wurde, so ist das Kupplungsteil un- oder vorgebohrt von Flender ausgeliefert worden.



Flender liefert un- oder vorgebohrte Kupplungen mit CE-Kennzeichnung nur unter der Voraussetzung, dass der Besteller in einer Freistellungserklärung die Verantwortung und Haftung für die korrekte Nacharbeit übernimmt.

2.3 Einsatzbedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen



Die Maschinen, die durch die Kupplung verbunden werden, müssen mit einem Ableitwiderstand gegenüber der Erde von kleiner als $10^6 \Omega$ geerdet werden.

Werden beschichtete Kupplungen in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet, müssen die Anforderungen an die Leitfähigkeit der Beschichtung sowie die Begrenzung der Schichtdicke der aufgebrachten Beschichtung gemäß der Norm "EN 80079-36" beachtet werden. Bei Beschichtungen mit Schichtdicken $<\!200~\mu m$ ist keine elektrostatische Aufladung zu erwarten.

Bei Untertageeinsatz in explosionsgefährdeten Bereichen muss der Antriebsmotor beim Auftreten einer explosionsfähigen Umgebung abgeschaltet werden.

Die ELPEX-S Kupplung der Bauart EST mit TAPER-Spannbuchse darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Die Kupplung ist geeignet für die Einsatzbedingungen entsprechend der Richtlinie 2014/34/EU:

- Gerätegruppe I (Untertageanwendung, Bergbau)
 - Kategorie M2 (Kupplung ist für die Gerätekategorie M1 nicht freigegeben).
- Gerätegruppe II (Übertageanwendungen, Industrie)
 - Kategorie 2 und 3 (Kupplung ist für Gerätekategorie 1 **nicht freigegeben**).
 - Stoffgruppe G (Bereiche, in denen explosionsfähige Gas-, Dampf-, Nebel-, Luft-Gemische vorhanden sind),
 - Zone 1 und 2 (Kupplung ist für Zone 0 nicht freigegeben).
 - Stoffgruppe D (Bereiche, in denen Staub explosionsfähige Atmosphären bilden kann),
 Zone 21 und 22 (Kupplung ist für Zone 20 nicht freigegeben).
 - Explosionsgruppe IIC (Explosionsgruppe IIA und IIB sind in IIC enthalten).

 Die Zuordnung der zulässigen Temperaturklassen und/oder der maximalen Oberflächentemperaturen erfolgt in Abhängigkeit von der auftretenden maximalen Umgebungstemperatur in der direkten Nähe der Kupplung (siehe Tabelle 8 oder für Stäube Tabelle 9).

Tabelle 8: Temperaturklassen

| Temperatur- klasse | maximale Oberflächentemperatur 1) | Umgebungstemperatur 2) | Dauerwechseldrehmoment 3) |
|-----------------------|---|---------------------------|--|
| T3, T2, T1 | 200 °C | max. 80 °C | T _{KW zul.} = 0.5 x T _{KW Katalogangabe} |
| T4 | 135 °C | max. 80 °C | T _{KW zul.} = 0.3 x T _{KW Katalogangabe} |

Tabelle 9: Grenztemperaturen für Stäube

| maximale Oberflächentemperatur 1) | Umgebungstemperatur 2) | Dauerwechseldrehmoment 3) |
|---|---------------------------|--|
| 160 °C | max. 80 °C | T _{KW zul.} = 0.5 x T _{KW Katalogangabe} |
| 120 °C | max. 80 °C | T _{KW zul.} = 0.3 x T _{KW Katalogangabe} |

Die maximale Oberflächentemperatur ergibt sich aus den Zündtemperaturen des brennbaren Stoffes in der explosionsfähigen Umgebung.

²⁾ Da sich die Kupplung im Betrieb noch erwärmt, muss die Umgebungstemperatur unter der maximalen Oberflächentemperatur liegen.



Die Umgebungstemperatur wird durch den Temperaturbereich der Gummielemente eingeschränkt.

Temperaturbereich der Gummielemente entsprechend der Tabelle 1 beachten.

Für den Einsatz in explosionsfähiger Umgebung reduzierte Dauerwechseldrehmomente einhalten. Zur Bestimmung der Dauerwechseldrehmomentbelastung kann eine Drehschwingungsberechnung erforderlich sein, für die der Hersteller der Baugruppen verantwortlich ist.

3. Montage

3.1 Einbringen der Fertigbohrung

Kupplungsteile (1; 2) entkonservieren und reinigen.

Spannen auf mit **r** gekennzeichneten Flächen und ausrichten.

Fertigbohrung einbringen. Das maximale Maß der Bohrung nach Kapitel 1. "Technische Daten" beachten.

Prüfung der Fertigbohrung entsprechend Bild 7.




Bild 7: Einbringen der Fertigbohrung

- 1) Bauarten ESN, ESD
- 2) Bauarten ESNR, ESDR, ESNW, ESDW

Tabelle 10: Passungsempfehlung für Bohrungen mit Passfederverbindung

| Pacabraibung | Schie | besitz | Haf | tsitz | Festsitz | | | | | |
|------------------|-------|-------------------------------------|-----|-------|----------|----|--|--|--|------------|
| Beschreibung | ni | nicht geeignet für Reversierbetrieb | | | | | nicht geeignet für Reversierbetrieb geeignet für Reversierbe | | | ierbetrieb |
| Wellentoleranz | j6 | h6 | h6 | k6 | m6 | n6 | h6 | | | |
| Bohrungstoleranz | H7 | J7 | K7 | H7 | H7 | H7 | M7 | | | |

Für sehr viele Anwendungsfälle ist die Passungszuordnung m6 / H7 besonders geeignet.



Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Bersten der Kupplung führen. Durch umherfliegende Bruchstücke besteht Lebensgefahr. Die Kupplung wird dann zur Zündquelle.

3.2 Einbringen der Passfedernut

- Passfedernut nach der Norm "DIN 6885-1; ISO JS9" bei üblichen Betriebsbedingungen.
- Passfedernutbreite ISO P9 bei Reversierbetrieb.

3.3 Axiale Sicherung

Stellschraube auf der Passfedernut anordnen.

Das Abstandsmaß "e" mit e ≈ 0.3 x NL einhalten.

Als Stellschraube Gewindestifte nach der Norm "DIN 916" mit verzahnter Ringschneide verwenden (Stellschraubengröße nach Tabelle 11).

Die Stellschraube soll das Gewinde möglichst ausfüllen und darf über die Nabe nicht hinausstehen.

Alternativ Endscheibe benutzen. Für die Abmessung der Eindrehung Rücksprache mit Flender halten.




Bild 8: Position der Stellschraube

- 1) Bauarten ESN, ESD
- 2) Bauarten ESNR, ESDR, ESNW, ESDW

 Tabelle 11:
 Stellschraubenzuordnung und Anziehdrehmomente

| Bohru | ung D | Stellschraube | Anziehdrehmoment | Schlüsselweite SW |
|-------|-------|---------------|------------------|-------------------|
| über | bis | d1 | TA | Innen-Skt. |
| mm | mm | mm | Nm | mm |
| 8 | 30 | M 6 | 4 | 3 |
| 30 | 38 | M 8 | 8 | 4 |
| 38 | 65 | M 10 | 15 | 5 |
| 65 | 95 | M 12 | 25 | 6 |
| 95 | 110 | M 16 | 70 | 8 |
| 110 | 150 | M 20 | 130 | 10 |
| 150 | 230 | M 24 | 230 | 12 |
| 230 | 260 | M 30 | 470 | 14 |

Anziehdrehmomente gelten für Schrauben mit unbehandelten Oberflächen, nicht oder nur leicht geölt (Reibungszahl $\mu=0.14$). Verwendung von Gleitlack oder Schmierstoff, welcher die Reibungszahl " μ " verändert, ist nicht zulässig.

Die angegebenen Anziehdrehmomente " T_A " unter Anwendung der Norm "DIN 25202" Verschraubungsklasse "C" mit einer Streuung des abgegebenen Drehmomentes von \pm 5 % einhalten.

3.4 Auswuchtung nach Einbringen der Fertigbohrung

Wuchtgüte dem Anwendungsfall entsprechend auswählen (jedoch mindestens G16 nach der Norm "DIN ISO 21940").

Wuchtvereinbarung nach der Norm "DIN ISO 21940-32" für die Welle beachten.



Wuchtbohrungen dürfen die Tragfähigkeit der Kupplungsteile nicht beeinträchtigen.

Die Wuchtbohrungen auf einem großen Radius mit genügendem Abstand zu Bohrungen und Außendurchmesser einbringen.

3.5 Aufsetzen der Kupplungsteile 1 und 2

Stellschraube herausdrehen.

Bohrungen und Wellenenden reinigen.

Bohrungen der Kupplungsteile (1; 2) und Wellen mit MoS₂ Montagepaste (z. B. Microgleit LP 405) beschichten.



Kupplungsteile (1; 2) mit kegeliger Bohrung und Passfederverbindung kalt aufsetzen und mit geeigneten Endscheiben sichern, ohne die Kupplungsteile (1; 2) weiter auf den Kegel zu ziehen (Aufschubmaß = 0).

Kupplungsteile (1; 2) aufsetzen; mit zylindrischer Bohrung, falls erforderlich, bis maximal + 150 °C erwärmen. Bei Erwärmung Temperaturbereich der Gummischeibenelemente (5; 6) (siehe Tabelle 1) beachten, falls erforderlich die Gummischeibenelemente (5; 6) demontieren.



Erwärmte Kupplungsteile stellen eine Zündquelle dar, daher darf beim Aufsetzen der Kupplungsteile keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden sein.

Die axiale Sicherung erfolgt durch die Stellschraube oder Endscheibe. Bei Sicherung durch Stellschraube darf die Welle an den Nabeninnenseiten nicht vor- oder zurückstehen.

Stellschraube oder Endscheibe montieren (Anziehdrehmoment der Stellschraube nach Tabelle 11).



Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Bersten der Kupplung führen. Durch umherfliegende Bruchstücke besteht Lebensgefahr. Die Kupplung wird dann zur Zündquelle.

Das Gummischeibenelement (5) oder die Gummischeibenelemente (5; 6) entsprechend den Abbildungen in Kapitel 1. "Technische Daten" mit der Nabe (2) verschrauben. Anziehdrehmomente nach Punkt 3.11.3 beachten.

Den Flanschring (101) der Bauarten ESNW und ESDW entsprechend den Abbildungen in Kapitel 1. "Technische Daten" mit der Nabe (1) verschrauben. Anziehdrehmomente nach Punkt 3.11.3 beachten.

3.6 Aufsetzen der Kupplungsteile 5 mit TAPER-Spannbuchse bei der Bauart EST

TAPER-Spannbuchsen, Bohrungen und Wellenenden reinigen.

Die TAPER-Spannbuchsen haben in der großen Stirnfläche bis Größe 3030 zwei und ab Größe 3535 drei achsparallele, zylindrische und glatte Sacklöcher, die aber nur zur Hälfte im Material der Buchse liegen. Die andere Hälfte, die in der Nabe liegt, hat Gewindegänge.

Gummischeibenelement (5) und TAPER-Spannbuchse ineinandersetzen, Löcher auf Deckung bringen und Spannbuchsenschrauben leicht anziehen.

Gummischeibenelement (5) mit der TAPER-Spannbuchse auf der Welle positionieren. Hinweise nach Punkt 3.9 beachten. Bei Motor- und Generatoranschlussmaßen nach der Norm "DIN 6281" bei der Montage die Abstandsmaße "LX" und "T" und das Kupplungsmaß "LG" berücksichtigen (siehe Punkt 1.7 und Punkt 3.9).

Die Spannbuchsenschrauben der Reihe nach anziehen (Anziehdrehmomente siehe Punkt 3.11.4).

Beim Anschraubvorgang wird die Nabe auf die kegelige TAPER-Spannbuchse aufgezogen und somit die Buchse auf die Welle gepresst.

Die nicht benutzten Bohrungen der TAPER-Spannbuchse mit Fett füllen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.

3.7 Montage der Kupplung

Den Außenflansch (3) mit der zu kuppelnden Maschine oder dem Flanschring (101) verschrauben. Anziehdrehmomente nach Punkt 3.11.1 oder Punkt 3.11.2 beachten. Den Außenflansch (3) und die Gummischeibenelemente (5; 6) zusammenfügen.

Kupplung nach Punkt 3.9 ausrichten.

Den Wellenversatz möglichst gering halten, um Verschleiß und Rückstellkräfte zu minimieren.

3.8 Mögliche Versetzungen




Bild 9: Mögliche Versetzungen

- 1) Axialversatz (ΔKa)
- 2) Winkelversatz (ΔKw)
- 3) Radialversatz (ΔKr)

3.8.1 Axialversatz

Das Spaltmaß Δ Ka innerhalb der zulässigen Abweichung für das Maß "S" / "LG" / "A" einstellen (siehe Punkt 3.9).

3.8.2 Winkelversatz

Den zulässigen Winkelversatz AKwzul der Tabelle 13 entnehmen (abhängig von der Betriebsdrehzahl).

3.8.3 Radialversatz

Den zulässigen Radialversatz ΔKr_{zul} der Tabelle 13 entnehmen (abhängig von der Betriebsdrehzahl).

3.9 Ausrichten

Beim Ausrichten Winkelversatz und Radialversatz möglichst gering halten.

In Tabelle 13 angegebene Versatzwerte sind maximal zulässige Gesamtwerte im Betrieb, resultierend aus Fehlstellung durch Ungenauigkeit beim Ausrichten und betriebsbedingtem Versatz (z. B. last-bedingte Verformung, Wärmeausdehnung).

Gering gehaltener Versatz in der Kupplung minimiert den zu erwartenden Verschleiß der Gummischeibenelemente. Versatz in der Kupplung führt zu Rückstellkräften, die angrenzende Maschinenteile (z. B. Lagerung) unzulässig beanspruchen können.

Die Ausrichtung bei Flanschkupplungen hat von der wellenseitigen Kupplungshälfte zu einer der bearbeiteten Flächen von Motorschwungrad oder Motorgehäuse zu erfolgen.

Bei Wellenkupplungen wird mit der üblichen Methode durch Abfahren mit einer Messuhr der Winkel- und Radialversatz zwischen beiden Kupplungshälften ermittelt.

Tabelle 12: Abstandsmaße

| Baugröße | Montage Abstandsmaße A, S, LG, T, LX ΔS mm |
|----------|---|
| 220 | 1.3 |
| 265 | 1.3 |
| 290 | 1.5 |
| 320 | 1.5 |
| 360 | 1.5 |
| 420 | 1.5 |
| 465 | 1.7 |
| 520 | 1.7 |
| 560 | 1.7 |
| 580 | 1.8 |
| 680 | 1.8 |
| 770 | 2.0 |

Bei der Montage sind die Abstandsmaße innerhalb folgender Grenzen einzuhalten:

| $A_{min.} = A - \Delta S$ | $A_{max.} = A + \Delta S$ |
|-----------------------------|----------------------------------|
| $S_{min.} = S - \Delta S$ | $S_{\text{max.}} = S + \Delta S$ |
| $LG_{min.} = LG - \Delta S$ | $LG_{max.} = LG + \Delta S$ |
| $T_{min.} = T - \Delta S$ | $T_{max.} = T + \Delta S$ |
| $LX_{min.} = LG - \Delta S$ | $LX_{max.} = LX + \Delta S$ |

3.10 Wellenversatzwerte im Betrieb



Folgende maximal zulässige Versätze dürfen während des Betriebes auf keinen Fall überschritten werden.

Beim Ausrichten Winkelversatz und Radialversatz möglichst gering halten.

Tabelle 13: Im Betrieb maximal zulässige Wellenversatzwerte ΔKa_{zul} , ΔKr_{zul} und ΔKw_{zul} , Angabe der Werte in mm (gerundet)

| | Zulässiger Wellenversatz ΔK_{1500} bei n = 1500 1/min | | | | | |
|----------|---|--------|--|--|--|--|
| Baugröße | Radial | Winkel | | | | |
| Baugrobe | ΔKr | ΔKw | | | | |
| | mm | Grad | | | | |
| 220 | 1.2 | 0.5 | | | | |
| 265 | 1.2 | 0.5 | | | | |
| 290 | 1.2 | 0.5 | | | | |
| 320 | 1.2 | 0.5 | | | | |
| 360 | 1.2 | 0.5 | | | | |
| 420 | 1.3 | 0.4 | | | | |
| 465 | 1.3 | 0.4 | | | | |
| 520 | 1.4 | 0.4 | | | | |
| 560 | 1.4 | 0.4 | | | | |
| 580 | 1.5 | 0.3 | | | | |
| 680 | 1.5 | 0.3 | | | | |
| 770 | 1.5 | 0.3 | | | | |

Zulässiger Wellenversatz:

Der zulässige Wellenversatz ist abhängig von der Betriebsdrehzahl. Mit steigender Drehzahl sind geringere Wellenversatzwerte zulässig. In Tabelle 14 sind die Korrekturfaktoren für die unterschiedliche Drehzahlen angegeben.

Die Maximaldrehzahl der jeweiligen Kupplungsgröße und Kupplungsbauart beachten!

 $\Delta K_{zul} = \Delta K_{1500} x FKV$

Tabelle 14: Korrekturfaktor

| | Drehzahl in 1/min | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------|------|------|--|--|--|
| | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | | | |
| Korrekturfaktor FKV | 1.20 | 1.10 | 1.0 | 0.70 | | | |

3.11 Schraubenanziehdrehmomente



Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig.

Anziehdrehmomente gelten für Schrauben mit unbehandelten Oberflächen, nicht oder nur leicht geölt (Reibungszahl $\mu=0.14$). Verwendung von Gleitlack oder Schmierstoff, welcher die Reibungszahl " μ " verändert, ist nicht zulässig.

Die angegebenen Anziehdrehmomente " T_A " unter Anwendung der Norm "DIN 25202" Verschraubungsklasse "C" mit einer Streuung des abgegebenen Drehmomentes von \pm 5 % einhalten.

Die Anziehdrehmomente und Schlüsselweiten der Stellschrauben sind in Tabelle 11 angegeben.

3.11.1 Schraubenanziehdrehmomente für die Verschraubung des Außenflansches (3) mit dem Motorschwungrad

Tabelle 15: Anziehdrehmomente für Verschraubung von Teil 3 mit Motorschwungrad

| Schwungradgröße nach SAE J620d | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 10 | 11 1/2 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | - |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Flanschanschluss D ₁ in mm | 215.9 | 241.3 | 263.5 | 314.3 | 352.4 | 466.7 | 517.5 | 571.5 | 673.5 | 733.5 | 860, 920, 995 |
| Schraubengröße | М | 8 | | M 10 | | М | 12 | М | 16 | N | 1 20 |
| Anziehdrehmoment T _A in Nm | 2 | 5 | 49 | | 86 | | 210 | | 4 | 420 | |
| Zoll-Schrauben | 5/16 | - 18 | | 3/8 - 16 | | 1/2 | - 13 | 5/8 | - 11 | 3/4 | 4 - 10 |
| Anziehdrehmoment T _A in Nm | 2 | 4 | | 42 | | 10 |)2 | 20 |)3 | (| 340 |

Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, wenn möglich mit Unterlegscheibe nach der Norm "DIN 125" verwenden.

3.11.2 Schraubenanziehdrehmomente für die Verschraubung des Außenflansches (3) mit dem Flanschring (101) der Bauarten ESNW, ESDW

Tabelle 16: Anziehdrehmomente für Teil 31

| Kupplungsgröße | 265, 290, 320, 360 | 420, 465 | 520, 560, 580, 680 | 770 |
|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----|
| Schlüsselweite SW für Außensechskant | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Anziehdrehmoment T _A in Nm | 49 | 86 | 210 | 420 |

Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, wenn möglich mit Unterlegscheibe nach der Norm "DIN 125" verwenden.

3.11.3 Schraubenanziehdrehmomente für die Verschraubung der Nabe (2) mit dem Gummischeibenelement (5; 6) und der Nabe (1) mit dem Flanschring (101)

Tabelle 17: Anziehdrehmomente für Teil 25 und Teil 125

| Kupplungsgröße | 220 | 265 | 290 320 | 360 420 | 46 | 35 | 52 | 20 | 56 | 60 | 580, 77 | , | ESDR 770 |
|--|------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-------------|
| Schlüsselweite SW für Außensechskant | 13 | 19 | 19 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 |
| Anziehdrehmoment T _A in Nm | 35 | 86 | 86 | 210 | 210 | 420 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 | 710 | 1000 |
| Festigkeitsklasse | 10.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 |

3.11.4 TAPER-Spannbuchsen

Tabelle 18: Zuordnung von Anziehdrehmomenten und Schlüsselweiten

| TAPER- Spannbuchse | Anziehdrehmoment T _A und Schlüsselweite SW für Befestigungsschrauben mit Innensechskant | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----|----|--|--|--|
| Nr. | BSW | Länge | TA | SW | | | |
| | Zoll | Zoll | Nm | mm | | | |
| 2012 | 7/16 | 7/8 | 31 | 5 | | | |
| 2517 | 1/2 | 1 | 48 | 6 | | | |
| 3030 | 5/8 | 1 1/4 | 90 | 8 | | | |
| 3535 | 1/2 | 1 1/2 | 113 | 10 | | | |
| 4040 | 5/8 | 1 3/4 | 170 | 12 | | | |
| 4545 | 3/4 | 2 | 192 | 14 | | | |

4. Inbetriebnahme und Betrieb



Vor Inbetriebnahme die Schraubenanziehdrehmomente der Kupplung und die Anziehdrehmomente der Fundamentschrauben der gekuppelten Maschine prüfen. Einhausungen (Kupplungsschutz, Berührungsschutz mindestens IP2X) müssen montiert sein.

Bei der Inbetriebnahme sind Überlastzustände nicht auszuschließen. Kommt es infolge von Überlasten zum Bruch der Kupplung, können dabei absprengende Metallteile Personen- und/oder Sachschäden verursachen.



Bei Untertageeinsatz in explosionsgefährdeten Bereichen muss die aus Gußeisen / Stahl bestehende Kupplung mit einer stabilen Einhausung versehen sein, die ein Zündrisiko z.B. durch Reibung, Schlag oder Reibfunken ausschließt. Die Ablagerung von Schwermetalloxiden (z.B. Rost) auf der Kupplung muss durch

die Einhausung oder andere geeignete Maßnahmen ausgeschlossen sein.

Die Kupplung muss geräuscharm und erschütterungsfrei laufen. Abweichendes Verhalten als Störung werten und umgehend beheben. Bei Störung den Antrieb sofort stillsetzen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Instandsetzung unter Beachtung der gültigen Sicherheitsvorschriften einleiten.

5. Störungen, Ursachen und Beseitigung

Tabelle 19: Störungen, Gefahren und Maßnahmen

| Störungen | Gefahren | Maßnahmen | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| Veränderte Laufgeräusche; | Umherfliegende Bruchstücke | Störungssuche nach Punkt 5.1 und Punkt 5.2 und beseitigen der Ursache. | | |
| Vibrationen | Zündgefahr durch Funkenbildung | Alle Teile der Kupplung auf Beschädigung prüfen. | | |
| Vorzeitiger Verschleiß der Gummielemente; | Beschädigung der Kupplung | Beschädigte Teile austauschen. | | |
| Änderung der Gummieigenschaften | Anlagenausfall | Für die erneute Montage die Anweisungen der Kapitel 3. und 4. beachten. | | |

5.1 Mögliche Störungsursache

Ausrichtveränderung:

- Grund der Ausrichtveränderung beheben (z. B. lose Fundamentschrauben).
- Kupplung ausrichten.
- Axiale Sicherung prüfen und falls erforderlich korrigieren.

Beschädigungen/Risse im Gummischeibenelement:

 Überprüfung der Gummischeibenelemente gemäß Kapitel 6. "Wartung und Instandhaltung", falls erforderlich die Gummischeibenelemente ersetzen.

5.2 Sachwidrige Verwendung



Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Bersten der Kupplung führen. Durch umherfliegende Bruchstücke besteht Lebensgefahr. Die Kupplung wird dann zur Zündquelle.

5.2.1 Häufige Fehler bei der Auswahl der Kupplung und/oder der Kupplungsgröße

- Wichtige Informationen zur Beschreibung des Antriebes und der Umgebung werden nicht weitergegeben.
- · Anlagendrehmoment zu hoch.
- Anlagendrehzahl zu hoch.
- Anwendungsfaktor nicht korrekt gewählt.
- Chemisch aggressive Umgebung nicht berücksichtigt.
- Die Umgebungstemperatur ist unzulässig.
- Fertigbohrung mit unzulässigem Durchmesser und/oder unzulässiger Passungszuordnung.
- Einbringen von Passfedernuten, deren Nuteckenmaße größer sind als die Nuteckenmaße der Passfedernuten nach der Norm "DIN 6885/1" bei maximal zulässiger Bohrung.
- Die Übertragungskapazität der Welle-Nabe-Verbindung ist den Betriebsbedingungen nicht angemessen.
- Maximale Lastzustände oder Überlastzustände werden nicht berücksichtigt.
- Dynamische Lastzustände werden nicht berücksichtigt.
- Welle-Nabe-Verbindung, die zu unzulässiger Werkstoffbeanspruchung der Kupplung führt.
- Betriebsbedingungen werden unzulässig geändert.
- Kupplung und Maschine oder Antriebsstrang bilden ein kritisches Dreh-, Axial- oder Biegeschwingungssystem.
- Dauerwechseldrehmomentbelastung zu hoch.

5.2.2 Häufige Fehler bei der Montage der Kupplung

- Bauteile mit Transport- oder sonstigen Schäden werden montiert.
- Beim Warmaufsetzen von Kupplungsteilen werden bereits montierte Gummielemente unzulässig erhitzt.
- Der Wellendurchmesser liegt außerhalb des vorgeschriebenen Toleranzbereichs.
- Kupplungsteile werden vertauscht, d. h. die Zuordnung zur vorgesehenen Welle ist nicht gegeben.
- Vorgeschriebene Axialsicherungen werden nicht montiert.
- Vorgeschriebene Anziehdrehmomente werden nicht eingehalten.
- Schrauben werden trocken oder gefettet montiert.
- Flanschflächen von Schraubverbindungen sind nicht gereinigt.
- Ausrichtung und/oder Wellenversatzwerte entsprechen nicht der Anleitung.
- Die gekuppelten Maschinen sind nicht korrekt mit dem Fundament verbunden, so dass ein Verschieben der Maschinen z. B. durch Lösen der Fundamentverschraubung zu einer unzulässigen Verlagerung der Kupplungsteile führt.
- · Die gekuppelten Maschinen sind nicht ausreichend geerdet.
- ELPEX-S-Gummischeibenelement wird nicht korrekt positioniert.
- Der verwendete Kupplungsschutz ist nicht geeignet.

5.2.3 Häufige Fehler bei der Wartung

- Wartungsintervalle werden nicht eingehalten.
- Es werden keine original ELPEX-S-Ersatzteile verwendet.
- Es werden alte oder beschädigte ELPEX-S-Ersatzteile verwendet.
- Leckage in der Umgebung der Kupplung wird nicht erkannt, so dass chemisch aggressive Mittel die Kupplung schädigen.
- Hinweise auf Störungen (Geräusche, Vibrationen, usw.) werden nicht beachtet.
- Vorgeschriebene Anziehdrehmomente werden nicht eingehalten.
- Ausrichtung und/oder Wellenversatzwerte entsprechen nicht der Anleitung.

6. Wartung und Instandhaltung

6.1 Allgemeines

Die Inspektionen beschränken sich auf eine visuelle Beurteilung des Zustandes der Kupplung. Dabei auf festsitzende Schrauben und auf eventuelle Beschädigungen durch Gewalteinwirkung achten. Grundsätzlich sollten die Inspektionen für die Kupplung gleichzeitig mit den Inspektionen für die gesamte Anlage vorgenommen werden. Dabei die Gummischeibenelemente einer Sichtung unterziehen. Ein Ausbau ist dazu nicht erforderlich.

6.2 Austausch von Verschleißteilen

Gummischeibenelemente austauschen sobald Risse an der Oberfläche sichtbar werden, deren Länge 20 mm oder Tiefe 5 mm übersteigen.



Falls die oben beschriebene Wartung nicht eingehalten wird, ist ein ordnungsgemäßer Betrieb im Sinne des Ex-Schutzes und/oder der Richtlinie 2014/34/EU nicht mehr gewährleistet.

Die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ist dann untersagt.



Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Bersten der Kupplung führen. Durch umherfliegende Bruchstücke besteht Lebensgefahr.

Bei Kupplungen der Bauarten ESNR und ESDR sind die Gummielemente radial demontierbar.

Bei allen anderen Bauarten müssen die gekuppelten Maschinen verschoben werden.

Falls erforderlich den Außenflansch (3) lösen und zurückziehen. Verschraubung (25) lösen und Gummielemente (5; 6) entfernen.

Ausbau der Gummielemente (5) der Bauart EST nach Punkt 6.4.

Für die erneute Montage die Anweisungen der Kapitel 3. "Montage" und Kapitel 4. "Inbetriebnahme und Betrieb" beachten.

6.3 Demontage der Kupplungsteile 1 und 2 bei Welle-Nabe-Verbindung mit Passfeder

Die gekuppelten Maschinen auseinanderrücken.

Axiale Sicherung (Stellschraube, Endscheibe) entfernen. Geeignete Abziehvorrichtung anbringen. Kupplungsteil (1; 2) mittels Brenner oberhalb der Passfedernut in Längsrichtung erwärmen (maximal + 80 °C). Bei Erwärmung Temperaturbereich der Gummischeibenelemente (5; 6) (siehe Tabelle 1) beachten, falls erforderlich die Gummischeibenelemente (5; 6) demontieren.



Brenner und erwärmte Kupplungsteile stellen eine Zündquelle dar, daher darf beim Aufsetzen der Kupplungsteile keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden sein.

Kupplungsteil (1; 2) abziehen. Die Nabenbohrung und die Welle auf Beschädigung überprüfen und gegen Rost schützen. Beschädigte Teile austauschen.

Für die erneute Montage die Anweisungen der Kapitel 3. "Montage" und Kapitel 4. "Inbetriebnahme und Betrieb" beachten.

6.4 Demontage der Kupplungsteile 5 mit TAPER-Spannbuchse bei der Bauart EST

Die gekuppelten Maschinen auseinanderrücken.

Das Lösen der TAPER-Spannbuchsen erfolgt durch Entfernen der Schrauben. Danach wird eine der Schrauben als Abdrückschraube in das Gewinde der Buchse eingeschraubt und angezogen.

Ab TAPER-Spannbuchse Nr. 3535 sind zwei Abdrückschrauben vorhanden.

Das so gelöste Kupplungsteil kann mit TAPER-Spannbuchse von Hand ohne Werkzeug abgezogen werden. Das Kupplungsteil 5, die TAPER-Spannbuchse und die Welle auf Beschädigung prüfen und gegen Rost schützen. Beschädigte Teile austauschen.

Für die erneute Montage die Anweisungen der Kapitel 3. "Montage" und Kapitel 4. "Inbetriebnahme und Betrieb" beachten.

7. Ersatzteilhaltung

7.1 Ersatzteile

Bitte geben Sie bei einer Ersatzteilbestellung, wenn möglich, folgende Daten an:

- Flender Auftragsnummer mit Position
- Flender Zeichnungsnummer
- Kupplungsbauart und Kupplungsgröße
- Ausführung des Gummischeibenelementes (WN, NN, SN oder NX)
- Teilnummer (siehe Ersatzteilliste)
- Bohrung, Bohrungstoleranz, Nut und Wuchtung und besondere Ausprägungen, z. B. Flanschanschlussmaße, Zwischenhülsenlänge, Bremstrommelabmessungen.
- eventuelle Besonderheiten, z. B. Temperatur, elektrisch isolierend.

Tabelle 20: Ersatzteilliste

| Teil-Nr. | Benennung | ESN | ESNR | EST | ESD | ESDR | ESNW | ESDW |
|----------|----------------------|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| 1 | Kupplungsteil 1 1) | | | | | | х | х |
| 2 | Kupplungsteil 2 | х | х | | х | х | х | х |
| 3 | Kupplungsteil 3 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Gummischeibenelement | х | | х | х | х | | х |
| 6 | Gummischeibenelement | | х | | | х | х | х |
| 25 | Schraube | х | х | | х | х | х | х |
| 31 | Schraube | | | | | | х | х |
| 101 | Flansch 1) | | | | | | х | х |
| 105 | TAPER-Spannbuchse | | | х | | | | |
| 125 | Schraube 1) | | | | | | х | х |

Größenabhängig wird das Kupplungsteil 1 auch zweiteilig (1; 101) mit Verschraubung (125) ausgeführt




Bild 10: Ersatzteilzeichnung

- 1) Bauart ESN, langbauende Ausführung
- 2) Bauart ESN, kurzbauende Ausführung
- 3) Bauart ESNR
- 4) Bauart EST
- 5) Bauart ESD
- 6) Bauart ESDR
- 7) Bauart ESNW
- 8) Bauart ESDW

8. Erklärungen

8.1 EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

Produkt:

FLENDER ELPEX-S® Kupplungen Bauarten ESD, ESDR, ESN, ESNR, ESNW, ESDW, EST

Name und Anschrift des Herstellers:

Flender GmbH Schlavenhorst 100 46395 Bocholt Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung ist das oben genannte Produkt.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

- Richtlinie 2014/34/EU Amtsblatt L 96, 29.3.2014, Seiten 309-356

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:

EN 1127-1 : 2011 EN ISO 80079-36 : 2016 EN ISO 80079-37 : 2016 EN ISO 80079-38 : 2017

Die notifizierte Stelle, DEKRA EXAM GmbH, Kennnummer 0158, hat die technische Dokumentation erhalten.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Flender GmbH

Bocholt, 2019-01-01

Dr. Tim Sadek, Vice President, Applications Couplings

FLENDER COUPLINGS

ELPEX-S

Betriebsanleitung 3302 de

Ausgabe 01/2019

Flender GmbH

Alfred-Flender-Straße 77 46395 Bocholt DEUTSCHLAND

